

Kryteria utylizacji zawiesi i komponentów łańcuchowych



Przeładowanie
odkształcenie haka.



Oznaczenie jest
nieczytelne. Brakująca
tabliczka znamionowa.



Zardzewiałe
elementy zawiesi.



Zużyty zatrzask, hak
nie zamyka się
poprawnie.



Wysunięty sworzeń
połączenia.



Odkształcenie
spowodowane
przeładowaniem.




Nacięcia, ubytki,
pęknięcia.



Wydłużone ogniwa
łańcucha.



Spawanie elementów
do podnoszenia jest
niedozwolone!



Widoczne zużycie
łańcucha.



Zawsze podnoś bezpiecznie!

